

From: VCF Operations operations@vliegclub-flevo.nl
Subject: Operations Bericht 9
Date: 22 January 2017 at 14:48
To: operations operations@vliegclub-flevo.nl



Beste Clubgenoten,

Belangrijke melding over de G-BJSV: Vandaag is er een klein brandje geweest in de carburateur tijdens het starten. Gelukkig is het door kordaat optreden heel snel geblust zonder noemenswaardige schade maar uiteraard hebben we de kist direct op "Maintenance" gezet om alles goed te kunnen nalopen.

De oorzaak houdt ongetwijfeld verband met het delicate starten en het volgordelijke verzuipen. Dat, samen met het koude weer, is hier ongetwijfeld debet aan.

De BJSV stond al op de rol om bij de volgende 50/100uurs beurt grondig te worden aangepakt (in ieder geval nieuwe magneten en een carburatorrevisie) om de startbaarheid te verbeteren - het zal duidelijk zijn dat we dit nu direct zullen doen.

Hierdoor zal de BJSV enkele dagen ongepland niet inzetbaar zijn waardoor sommigen helaas teleurgesteld zullen worden gezien het feit dat de VFB nog niet vervangen is.

Ik hoop binnen enkele dagen dat we weer 3 volledige inzetbare Pipers ter beschikking hebben en ik hoop ook binnen niet al te lange tijd te melden hoe we de VFB zullen oplossen.

Rob Labordus
Operations